



ORZECZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO **KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ**

Zespół odwoławczy KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ w składzie:

Przewodniczący:	Ryszard Skarbiński	sędzia PZŻ	licencja sędziego PZŻ nr 7
Członkowie:	Robert Exner	sędzia PZŻ	licencja sędziego PZŻ nr 20
	Ryszard Blaszk	sędzia PZŻ	licencja sędziego PZŻ nr 472

Zespół Odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ rozpoznał odwołanie:
sternika jachtu "OILER 3" klasy Cors 27 nr rej. GZ 0209 **Roberta Kresło**

Zespół Odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ stwierdził zachowanie wszelkich wymogów formalnych wymaganych przez PRŻ w **Dodatku R** przepis **R2** przy składaniu odwołań i zapoznawszy się z przedstawionym odwołaniem i dokumentacją regat, zgodnie z przepisem 71.2 Przepisów Regatowych Żeglarstwa.

postanawia:

- **oddalić odwołanie jachtu GZ0209**

orzeka:

- **utrzymać w mocy decyzję Zespołu Protestowego MP JK 2013**

zarządza:

- **zweryfikować wyniki regat we wszystkich wyścigach regat.**

UZASADNIENIE

1. Procedury zastosowane podczas rozpatrzenia protestu były prawidłowe:
 - 1.1 Sternik jachtu ZALEWO POL 11137 złożył do Komisji regatowej protest o sprawdzenie współczynnika V_i jachtu GZ0209.
 - 1.2 Mierniczy regat sprawdził jacht pod kontem zgodności z przepisami klasy T3 i stwierdził uchybienia.
 - 1.3 Mierniczy złożył raport do KR zgodnie z przepisem 78.3, że jacht nie spełnia wymogów przepisów klasy T3.
 - 1.4 Komisja Regatowa przekazała raport Mierniczego do Zespołu Protestowego.
2. Zespół protestowy prawidłowo zinterpretował stan faktyczny ustalony na podstawie raportu mierniczego i świadectwa pomiarowego jachtu klasy CORS 27 nr rej. GZ 0209.
 - 2.1 Jacht klasy CORS 27 nr rej. GZ0209 posiada/używał w regatach przykręcone w obrębie kokpitu elementy umożliwiające wysunięcie załogi na zewnątrz burt, co nie spełnia warunków ogólnych określonych w pkt. 2.1.1.c Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych - Formuła PZŻ 2013-2016, - zabronione jest posiadanie innych urządzeń niż pasy balastowe w obrębie kokpitu do wysunięcia załogi na zewnątrz burty.
 - 2.2 Jacht GZ0209 nie posiada trójpoziomowego kokpitu i nie spełnia wymagań minimalnych wymiarów określonych w pkt. 5.2 PPJK - Formuły PZŻ.
 - 2.3 Współczynnik V_i wyliczony na podstawie wartości rzeczywistych uzyskanych podczas pomiaru sprawdzającego i świadectwa pomiarowego po uwzględnieniu wszystkich poprawek wynosi $V_i=5,14$ i nie mieści się w wymaganym dla klasy T3 przedziale $V_i= 4,66$ do 5,10.

Przewodnicząca
Kolegium Sędziów PZŻ:

Ewa Jodłowska

Przewodniczący ZO:
Ryszard Skarbiński
Członkowie ZO:
Robert Exner
Ryszard Blaszk